

1-komponenttisten

KESTOPUR-

LIIMOJEN

KONTIT



#### Täysi kontti

Kiinnitä kontin tyhjennysventtiili huolellisesti siten, että liimaa ei vuoda venttiilikoteloon.

#### Tyhjä kontti

Tyhjennä kontin sisäpussi nostamalla sitä tyhjennyksen loppuvaiheessa. Pussin tyhjennettyä poista venttiili ja sulje venttiilin kiinnitysaukko tulpalla. Avaa kontin kansiosat ja poista tyhjä sisäpussi. Puhdista venttiilikotelo asetonilla tai vastaavalla liuottimella. Avaa kontin seinien salvat ja taita kontti kuljetusasentoon. Tarkista, että kontissa on selvästi näkyvissä Kiilto Oy:n tuote-etiketti, UN-numero ja varoitusmerkki.

Merkitse rahtikirjaan: TYHJÄ PUHDISTAMATON IBC-PAKKAUS 3, VAK.

Lain mukaan asiakas on vastuussa vaarallista ainetta sisältäneen kontin asianmukaisesta palautuskuljetuksesta merkintöineen.

#### HUOMIOI

Konttia saa nostaa alapuolelta trukilla tai pumppukärryllä.

ÄLÄ KULJETA TÄYTTÄ KONTTIA TRUKKILAVAN PÄÄLLÄ. Käsittele konttia huolellisesti. Huolimattomasta käsittelystä syntyneet vahingot veloitetaan asiakkaalta.

#### Palauta tyhjentynyt kontti puhdistettuna välittömästi osoitteeseen:

Kiilto Oy, Tampereentie 408, Pakkaamon ovi 39 tai 40, 33880 LEMPÄÄLÄ, puh. 0207 710 100. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa **Kiilto Oy:n asiantuntijan yhteystiedot** saa Aluehälytyskeskuksesta, puh. 112.

VAK 3 PALAVAT NESTEET

