

KYLMÄ-

HARTSI

KONTTIT



Täysi kontti

Kontin kannessa on alipaineventtiili ja kannen välissä olevassa muovikalvossa on reikä, jotta kontti saa tarvitsemaansa korvausilmaa käytön aikana.

Tyhjä kontti

Tyhjennä kontti tyhjäksi. Sulje venttiili ja kiinnitä venttiilin hattu paikalleen. Tarkista, että täyttöaukko on suljettu ja muovikalvo on paikallaan. Tarkista, että kontissa on Kiilto Oy:n tuote-etiketti, UN-numero ja varoitusmerkki.

Merkitse rahtikirjaan: TYHJÄ PUHDISTAMATON IBC-PAKKAUS 3, VAK.

Lain mukaan asiakas on vastuussa vaarallista ainetta sisältäneen kontin asianmukaisesta palautuskuljetuksesta merkintöineen.

HUOMIO!

Konttia saa nostaa alapuolelta trukilla tai pumppukärryllä, ja yläpuolelta neljästä nostolenkistä nosturilla asianmukaisin väline. Käsittele konttia huolellisesti. Huolimattomasta käsittelystä syntyneet vahingot veloitetaan asiakkaalta.

Palauta tyhjentynyt kontti puhdistettuna välittömästi osoitteeseen:

Kiilto Oy, Tampereentie 408, Pakkaamon ovi 39 tai 40, 33880 LEMPÄÄLÄ, puh. 0207 710 100. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa **Kiilto Oy:n asiantuntijan yhteystiedot** saa Aluehälytyskeskuksesta, puh. 112.



UN 2810