

KYLMÄ- HARTSIEN KOVETTEIDEN KONTIT



Täysi kontti

Avaa kontin kierrekansi sen verran, että kontti saa tarvitsemansa korvausilman käytön aikana. Heti pumppauksen päätyttyä sulje kansi huolellisesti.

Tyhjä kontti

Tyhjennä kontti tyhjäksi. Puhdista ja sulje tyhjennysventtiili sekä kierrekansi. Kiinnitä venttiilin hattu paikalleen. Tarkista, että kontissa on selvästi näkyvissä Kiilto Oy:n tuote-etiketti ja kovetteiden yleisetiketti, jossa näkyy UN-numero ja varoitusmerkki.

Merkitse rahtikirjaan: TYHJÄ PUHDISTAMATON IBC-PAKKAUS 8, VAK.

Lain mukaan asiakas on vastuussa vaarallista ainetta sisältäneen kontin asianmukaisesta palautuskuljetuksesta merkintöineen.

HUOMIOI

Konttia saa nostaa alapuolelta trukilla tai pumppukärryllä ja yläpuolelta neljästä nostolenkistä nosturilla asianmukaisin välinein. Käsittele konttia huolellisesti. Huolimattomasta käsittelystä syntyneet vahingot veloitetaan asiakkaalta.

Palauta tyhjentynyt kontti puhdistettuna välittömästi osoitteeseen:

Kiilto Oy, Tampereentie 408, Pakkaamon ovi 39 tai 40, 33880 LEMPÄÄLÄ, puh. 0207 710 100. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa **Kiilto Oy:n asiantuntijan yhteystiedot** saa Aluehälytyskeskuksesta, puh. 112.

VAK 8 SYÖVYTTÄVÄT AINEET

