

Kylmähartsikontit



TÄYSI KONTTI

Kontin kannessa on alipaineventtiili ja kannen välissä olevassa muovikalvossa on reikä, jotta kontti saa tarvitsemansa korvausilman käytön aikana.

TYHJÄ KONTTI

Tyhjennä kontti. Sulje venttiili ja kiinnitä venttiilin hattu paikalleen. Tarkista, että täyttöaukko on suljettu ja muovikalvo on paikallaan. Tarkista, että kontissa on Kiilto Oy:n tuote-etiketti ja kylmähartsi-yleisetiketti, jossa näkyvät UN-numero ja varoitusmerkki. Rahtikirjaan vaarallisten aineiden tietojen jälkeen lisätään sanat; TYHJÄ, PUHDISTAMATON. Lähettäjä on vastuussa vaarallista ainetta sisältäneen kontin asianmukaisesta palautuskuljetuksesta merkintöineen.

HUOMIOI

Konttia saa nostaa alapuolelta trukilla tai pumppukärryllä ja yläpuolelta neljästä nostolenkistä nosturilla asianmukaisin välinein. Käsittele konttia huolellisesti. Huolimattomasta käsittelystä syntyneet vahingot veloitetaan asiakkaalta.

Palauta tyhjentynt kontti välittömästi osoitteeseen:

Kiilto Oy / Kehätie, ovi 39, 33880 LEMPÄÄLÄ, puh. 0207 710 100. Mahdollisessa onnettomuus-tilanteessa **Kiilto Oy:n asiantuntijan yhteystiedot** saa Aluehälytyskeskuksesta, puh. 112.

