

# Kestopur-kovete



## TÄYSI KONTTI

Kovete on kosteusarkaa, säilytä kontti kuivassa sisätilassa. Asenna kontin täyttöaukkoon kuivauspatruunalla varustettu vastaava korkki, jonka kautta saadaan kuiva korvausilma kovetetta käyttäessä.

## TYHJÄ KONTTI

Tyhjennä kontti tyhjäksi. Puhdista ja sulje tyhjennysventtiili. Kiinnitä venttiilin hattu paikalleen. Sulje täyttöaukko huolellisesti. Säilytä kontti tyhjänäkin kuivassa sisätilassa.

## HUOMIOI

Konttia saa nostaa alapuolelta trukilla tai pumppukärryllä. **ÄLÄ NOSTA KONTTIA YLÄPUOLEN LENKEISTÄ.** Käsittele konttia huolellisesti. Huolimattomasta käsittelystä syntyneet vahingot veloitetaan asiakkaalta.

## Palauta tyhjentynyt kontti puhdistettuna välittömästi osoitteeseen:

Kiilto Oy / Kehätie, ovi 39, 33880 LEMPÄÄLÄ, puh. 0207 710 100. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa **Kiilto Oy:n asiantuntijan yhteystiedot** saa Aluehälytyskeskuksesta, puh. 112.